

# TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO



27/94 Maanviljelijän kuolemaan johtanut työtaturma jäätyään alamäkeen itsestään liikkeelle lähteneen traktorin alle

## **työpaikkaonnettomuuksien tutkinta (TOT)**

## **1. Tapahtuman kuvaus**

Maanviljelijä N.N oli toisen viljelijän palkkaamana ajamassa tämän traktori-paalain -yhdistelmää.

Saatuaan paalauksen päätökseen N.N oli pysäyttänyt traktorin, noussut traktorista ja mennyt viereiselle pellolle juttelemaan maanviljelijä P.P:n kanssa. P.P havaitsi N.N:n traktorin lähtevän liikkeelle alamäkeen, jolloin N.N oli juossut nopeasti traktorin oikealle puolelle ilmeisenä tarkoituksenaan pysäyttää traktori jarrupoljinta painamalla. Tällöin traktori oli joutunut niin lähelle peltolohkojen välissä ollutta ojaa, että sen oikean puoleiset pyörät putosivat ko. ojaan ja traktori kallistui oikealle kyljelleen vasten viereisen peltolohkon penkkaa. N.N jäi puristuksiin traktorin oikean puolen takapyörän ja penkan väliin alaraajoista ylävatsan kohdalle asti.

L:n VPK:n autolla sekä toisella paikalla olleella traktorilla ojassa ollutta traktoria siirrettiin siten, että uhri saatiin pois puristuksista n. 5 minuutin kuluttua ajoneuvojen paikalle saapumisesta. Heti aloitetut elvytystoimet eivät tuottaneet tulosta.

## **2. Vastaavien työtapaturmien estäminen**

Työkone, kuten traktori, tulee aina pyrkiä jättämään tasaiseen maastokohtaan. Moottori on pysäytettävä, vaihde ja seisontajarru kytkettävä päälle.

Liikkeelle lähtenyttä työkonetta ei tulisi pyrkiä pysäyttämään nousemalla sen vielä liikkuesssa ohjaamoon; silloin on aina vaara suistua koneen alle ja joutua pyörien ruhjomaksi.

## **Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto**

Bulevardi 28  
00120 Helsinki  
puh. (90) 680 401  
Jaarli Oy  1995