

Katastrofiluontoisten työtapaturmien tutkintajärjestelmä

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto
Bulevardi 28
00120 Helsinki
Puhelin 19251
Sakari Seppänen/sa

22.5.1989

1 (2)

11/89 Nosturinkuljettaja jäi peruuttavan ajoneuvoyhdistelmän alle

1. Tapahtuman kuvaus

Ajoneuvoyhdistelmää - vetoauto ja kuljetusalusta - oltiin peruuttamassa aamuyöllä alustalle lastatun ajoneuvonosturin kuormauspaikalta pois. Yhdistelmää oli peruutettu n. 150 m, kun sillä kohdalla autossaan ollut autoilija K.K. ilmoitti LA-puhelimella vetoautoon L.L:lle, että "pysähdy, N.N. taisi jäädä alle". L.L. pysäytti yhdistelmän ja ajoi eteenpäin kymmenkunta metriä.

Paikalle hälytettiin heti sairaankuljetusauto, jonka mukana tullut lääkäri totesi N.N:n kuolleeksi.

2. Työtapaturmaan johtaneita tekijöitä

Olosuhteet

Tapahtumapaikka oli asfaltoitu kenttä, oli pimeää, kenttä kuitenkin valaistu. Kentän pinta oli jäinen ja luminen.

Liukastuminen

N.N. oli alustalle ajetun ajoneuvonosturin kuljettaja ja siten seuraamassa kuormausta ja siirtoa.

Tapahtumapaikkaa tutkittaessa voitiin todeta lumeen jääneistä jäljistä N.N:n liukastuneen ja kulkeutuneen pyörien työntämänä joitakin metrejä (ks. piirros).

Mikään työtehtävä ei edellyttänyt N.N:n menemistä aivan alustan taakse. Oletettavasti hän oli siirtymässä ajoneuvoyhdistelmän toiselle puolelle tarkkaillakseen vapaata tilaa peruutukselle. Ko. puolella oli nimittäin telineitä maassa kuitenkin runsaan 10 m:n päässä ajoreitiltä.

Kokemus

L.L. oli kuljetusliikkeen palveluksessa ja N.N. nostoja suorittavan yrityksen nosturinkuljettaja. He olivat työskennelleet yhdessä kaikkiaan 12 vuotta, josta viimeiset kuusi vuotta tehneet siirtoja onnettomuudessa osallisena olleella ajoneuvoyhdistelmällä.

3. Vastaavien työtapaturmien estäminen

1. Siirtoreitistä sopiminen


Siirrossa mukana olevien tulisi sopia siirtoreitti ja erityisesti peruutuksissa sopia missä mahdollisen reittiä tarkkailevan henkilön paikka on.

2. Näkyminen


Reittiä tarkkailevan tulisi pimeässä näkyä esimerkiksi käyttämällä käsivalaisinta ja pimeässä heijastavaa materiaalia sisältäviä asusteita.

Liite:

Piirrosliite



MERKKIEN SELITYKSET:

-  Kuljetusalustan pyörien jäljet
- 1. Liukastumisjälki
- 2. Jalanjälki
- 3. Vaatteiden jättämä jälki
- 4. Verijälki
- 5. Uhrin rannekello